



# COMUNE DI CONCESIO

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REVISIONE GENERALE


### PIANO DELLE REGOLE

### A07 NAF

### NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

### SAN VIGILIO, ISOLATO 06

PROGETTISTA  
Pian. ALESSIO LODA



**Planum**

Studio Tecnico Associato **Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: [planumstudio.it](http://planumstudio.it)

email: [info@planumstudio.it](mailto:info@planumstudio.it) - pec: [pec@pec.planumstudio.it](mailto:pec@pec.planumstudio.it)

P.IVA - C.F.: 03871130989

COMMITTENTE

**COMUNE DI CONCESIO**

Piazza Paolo VI n. 1

CAP - 25062 - CONCESIO (BS)

Tel. 030 284000

pec: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it)

P.IVA - C.F.: 00350520177

Sindaco: AGOSTINO DAMIOLINI

Responsabile Area Tecnica: FLAVIA GUSBERTI

CODICE COMMESSA: 081CNC

FASE: 02-VAS

REVISIONE: 00

DATA: NOVEMBRE 2021


SCALA 1:1000

# A07 NAF



NAF: San Vigilio

Isolato: 06





## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>1</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo	mattonella o cotto	
elementi da conservare		
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>2</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	mattonella o cotto, asfalto
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralti                mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>3</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	giardino o aiuola, asfalto
elementi da conservare	banchine, inferriate e forometrie sul fronte strada, portale
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la rimozione della saracinesca e dei balconi, nonché il ripristino delle forometrie originarie.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>4</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2B2</b>
B	edifici a cortina	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	giardino o aiuola, asfalto
elementi da conservare	inferriate
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura dell'edificio.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>5</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3B2</b>
B	edifici a cortina	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	giardino o aiuola, asfalto
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione
	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti                    mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>6</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	porfido o pavè ad opus incertum
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra           mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto             mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralzi                mc <input type="text"/> ampliamenti         mc <input type="text"/> riconversioni        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>7</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2B2</b>
B	edifici a cortina	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	lastricato, cemento
elementi da conservare	tessitura muraria, arco d'ingresso
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralti                mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>8</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>9</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3C2</b>
C	edifici d'angolo	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	tessitura muraria
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione
	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti                    mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>10</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2B2</b>
B	edifici a cortina	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	asfalto
elementi da conservare	tessitura muraria, forometrie e inferriate
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione
	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra           mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralti                mc <input type="text"/> ampliamenti         mc <input type="text"/> riconversioni        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>11</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento	
elementi da conservare		
<input type="checkbox"/> in buono stato	<input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle taperelle e la sostituzione dei serramenti in alluminio posti al piano terra dell'edificio e affacciati sul cortile interno.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>12</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la sostituzione del balcone.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>13</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>14</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	porfido o pavè ad opus incertum, asfalto
elementi da conservare	tessitura muraria
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti                    mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la sostituzione dei serramenti in alluminio.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>15</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	porfido o pavè ad opus incertum
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralzi                mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>16</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E5</b>
E	edifici a corte	
5	terziario - commerciale e direzionale	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo	asfalto	
elementi da conservare	tessitura muraria, forometrie	
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi in alluminio, nonché la rimozione della serranda relativa agli esercizi commerciali.

Si prescrive altresì il riposizionamento degli impianti tecnologici per condizionamento su pareti dell'edificio non visibili dagli spazi pubblici.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>17</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	asfalto, cemento
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la sostituzione degli infissi in alluminio, nonché la rimozione delle tapparelle affacciate al cortile interno.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>18</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralti                mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>19</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	asfalto
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>20</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	giardino o aiuola, asfalto
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra           mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto             mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralti                mc <input type="text"/> ampliamenti         mc <input type="text"/> riconversioni        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>21</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	lastricato
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>22</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo	lastricato	
elementi da conservare	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>23</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	lastricato
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura dell'edificio.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>24</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	lastricato
elementi da conservare	inferriate
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>25</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>  <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>  <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	asfalto
elementi da conservare	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra           mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto             mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/> sovralzi                mc <input type="text"/> ampliamenti         mc <input type="text"/> riconversioni        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>26</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3B2</b>
B	edifici a cortina	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo	asfalto
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

**prescrizioni**

Si prescrive la sostituzione degli elementi di tamponamento della terrazza, nonché la rimozione delle tapparelle.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>27</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3E6</b>
E	edifici a corte	
6	accessori alla residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*
 *assenza manutenzione*
 *in stato di degrado*

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralzi                    mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>28</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3            mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto        mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralzi                    mc <input type="text"/> ampliamenti            mc <input type="text"/> riconversioni            mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>29</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive l'eliminazione dei rinforzi in cemento armato adiacenti alle colonne del portico.

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>30</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4D6</b>
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     assenza manutenzione     in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale	sostituzione mc <input type="text"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano terra    mc <input type="text"/>	<b>accessorio da sostituire</b>	sovralzi    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 1    mc <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> piano 2    mc <input type="text"/>		riconversioni    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 3    mc <input type="text"/>		<b>totale mc</b> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> sottotetto    mc <input type="text"/>		
<b>totale mc</b> <input type="text"/>		

**prescrizioni**

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>31</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralzi mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle nonché la sostituzione dei serramenti in alluminio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>32</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/>  <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>33</b>
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	<b>4E6</b>
E	edifici a corte	
6	accessori alla residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>

### prescrizioni

Si prescrive un utilizzo unitario per materiali e componenti relativamente agli elementi di tamponamento ed ai paramenti murari. Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura dell'edificio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>34</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3D2</b>
D	edifici di completamento	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

	<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>	<b>35</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2D3</b>
D	edifici di completamento	
3	primario - attività produttive agricole	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text" value="697"/> <b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text" value="697"/>

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>36</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2D3</b>
D	edifici di completamento	
3	primario - attività produttive agricole	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text" value="708"/> <b>totale mc</b> <input type="text" value="708"/>

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>37</b>
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	<b>2E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

### variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

### stato di conservazione

uso reale del suolo	<input type="text" value="acciotolato"/>
elementi da conservare	<input type="text" value="forometrie, inferriate"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado	

### volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> <b>accessorio da sostituire</b> <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni      mc <input type="text"/> sovralti      mc <input type="text"/> ampliamenti      mc <input type="text"/> riconversioni      mc <input type="text"/> <b>totale mc</b> <input type="text"/>

### prescrizioni

**Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio**

SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

**fabbricato esistente**

<b>SAN VIGILIO - isolato 6</b>		<b>38</b>
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	<b>3E2</b>
E	edifici a corte	
2	residenza	

**variazioni di quota e planivolumetriche**

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

**stato di conservazione**

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     assenza manutenzione     in stato di degrado

**volumi**

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale	sostituzione mc <input type="text"/>	nuove costruzioni    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano terra    mc <input type="text"/>	<b>accessorio da sostituire</b>	sovralti    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 1    mc <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> piano 2    mc <input type="text"/>		riconversioni    mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 3    mc <input type="text"/>		<b>totale mc</b> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> sottotetto    mc <input type="text"/>		
<b>totale mc</b> <input type="text"/>		

**prescrizioni**