



# COMUNE DI CONCESIO

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REVISIONE GENERALE


### PIANO DELLE REGOLE

### A11 NAF

### NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

### SAN VIGILIO, ISOLATO 10

PROGETTISTA  
Pian. ALESSIO LODA



**Planum**

**Studio Tecnico Associato Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: [planumstudio.it](http://planumstudio.it)

email: [info@planumstudio.it](mailto:info@planumstudio.it) - pec: [pec@pec.planumstudio.it](mailto:pec@pec.planumstudio.it)

P.IVA - C.F.:03871130989

COMMITTENTE

**COMUNE DI CONCESIO**

Piazza Paolo VI n. 1

CAP - 25062 - CONCESIO (BS)

Tel. 030 284000

pec: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it)

P.IVA - C.F.: 00350520177

Sindaco: AGOSTINO DAMIOLINI

Responsabile Area Tecnica: FLAVIA GUSBERTI

CODICE COMMESSA: 081CNC

FASE: 02-VAS


REVISIONE: 00

DATA: NOVEMBRE 2021

SCALA 1:1000

# A11 NAF







## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>1</b>   |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |                              |
|---|------------------------------|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto, giardino |
| elementi da conservare  | piattabande delle finestre   |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                              |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi in alluminio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>2</b>   |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |                            |
|---|----------------------------|
| uso reale del suolo   | giardino o aiuola          |
| elementi da conservare  | piattabande delle finestre |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                            |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi in alluminio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 3   |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3D2 |
| D                        | edifici di completamento                                       |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                    |
|--|--------------------|
| uso reale del suolo  | mattonella o cotto |
| elementi da conservare   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                    |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 4   |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2D2 |
| D                        | edifici di completamento                                    |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati  |
|--|--|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px; text-align: center; value: 16;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> |
|  |  |

### stato di conservazione

|                        |   |
|------------------------|---|
| uso reale del suolo    | giardino o aiuola   |
| elementi da conservare | tessitura muraria, forometrie   |
|                        | <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'utilizzo di coppi in laterizio per la copertura della tettoia.



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>5</b>   |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | orto  |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'utilizzo di coppi in laterizio per la copertura della tettoia in aderenza al fabbricato.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>6</b>   |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | orto, cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione di pensiline e tettoie prive di valore storico-architettonico di pertinenza dell'edificio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>7</b>   |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                   |
|---|-------------------|
| uso reale del suolo   | giardino o aiuola |
| elementi da conservare  |                   |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione dei serramenti in alluminio e della scala esterna per l'accesso ai piani superiori.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 8   |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                   |
|---|-------------------|
| uso reale del suolo   | giardino o aiuola |
| elementi da conservare  |                   |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>9</b>   |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3B2</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, la sostituzione dell'infixo di ingresso, la rimozione della sovracopertura in intonaco strollato lungo il basamento dei lati del fabbricato prospicienti aree pubbliche, nonché la ritinteggiatura uniforme delle pareti esterne.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 10  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto, asfalto |
| elementi da conservare  |                             |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                             |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">accessorio da sostituire</div> <input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle ringhiere, la rimozione della sovracopertura in intonaco stollato lungo il basamento dei lati del fabbricato prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 11  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3C2 |
| C                        | edifici d'angolo   |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |         |
|--|---------|
| uso reale del suolo  | asfalto |
| elementi da conservare   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'occultamento degli impianti tecnologici visibili dalla pubblica via, nonché la rimozione della sovracopertura in intonaco strollato lungo il basamento dei lati del fabbricato prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>12</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4B5</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text" value="11"/><br>con gronda edificio n. <input type="text" value="11"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text" value="14"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="14"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>13</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto, cemento                             |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>14</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4B2</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto, cemento  |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, la sostituzione della pensilina addossata all'edificio sulla pertinenza retrostante, la sostituzione delle ringhiere, nonché del tamponamento del loggiato.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 15  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione dei serramenti in alluminio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 16  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                    |
|---|--------------------|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto |
| elementi da conservare  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                    |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>17</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                       |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |                   |
|---|-------------------|
| uso reale del suolo   | cemento           |
| elementi da conservare  | tessitura muraria |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'obbligo di impiego di coppi in laterizio per la copertura del fabbricato. Si prescrive altresì il ripristino della tessitura muraria originale, da mantenersi a vista.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 18  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                  |
|---|------------------|
| uso reale del suolo   | asfalto, cemento |
| elementi da conservare  |                  |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |                  |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> recupero totale<br><input checked="" type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="42"/><br><input checked="" type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="42"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="84"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>19</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3B2</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text" value="18"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text" value="18"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                          |
|---|--------------------------|
| uso reale del suolo   | cemento, ghiaia, asfalto |
| elementi da conservare  | tessitura muraria        |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |                          |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> recupero totale<br><input checked="" type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text" value="39"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text" value="39"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text" value="39"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text" value="39"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 20  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2E2 |
| E                        | edifici a corte   |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|                        |   |
|------------------------|---|
| uso reale del suolo    | ghiaia  |
| elementi da conservare | pilastrini d'accesso, forometrie, balconi, decorazione sottogronda  |
|                        | <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> recupero totale<br><input checked="" type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="999"/><br><input checked="" type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="999"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input checked="" type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="899"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="2.897"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b style="text-align: center;">accessorio da sostituire</b><br/> <input type="checkbox"/> </div> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>21</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4E2</b> |
| E                               | edifici a corte  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 22  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2E2 |
| E                        | edifici a corte   |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|                        |   |
|------------------------|---|
| uso reale del suolo    | cemento   |
| elementi da conservare | mensola sottogronda   |
|                        | <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco stollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |   | <b>23</b>  |
| 2                               | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | <b>2E2</b> |
| E                               | edifici a corte   |            |
| 2                               | residenza   |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati  | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni mc <input type="text"/><br>sovralti mc <input type="text"/><br>ampliamenti mc <input type="text"/><br>riconversioni mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione della pensilina priva di valore storico-architettonico.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>24</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione della balaustra.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>25</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3E2</b> |
| E                               | edifici a corte  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | giardino o aiuola                                       |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la tinteggiatura unitaria del fabbricato in assonanza cromatica con i fabbricati adiacenti.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 26  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4E2 |
| E                        | edifici a corte  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 27  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>28</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | ghiaia, cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>29</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione della pensilina posta sul retro del fabbricato.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>30</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3B2</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |                    |
|---|--------------------|
| uso reale del suolo   | asfalto            |
| elementi da conservare  | portale d'ingresso |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                    |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |   | <b>31</b>  |
| 2                               | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | <b>2B2</b> |
| B                               | edifici a cortina   |            |
| 2                               | residenza   |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione dei serramenti dell'ingresso agli alloggi, nonché la rimozione delle tapparelle. Si prescrive altresì la ritinteggiatura del fabbricato mediante l'impiego di cromie consone al contesto dei nuclei antichi.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>32</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati  | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni mc <input type="text"/><br>sovralzi mc <input type="text"/><br>ampliamenti mc <input type="text"/><br>riconversioni mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi in alluminio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 33  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2D2 |
| D                        | edifici di completamento                                    |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                     |
|---|---------------------|
| uso reale del suolo   | asfalto             |
| elementi da conservare  | portali, forometrie |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                     |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco strollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |   | <b>34</b>  |
| 2                               | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | <b>2D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                    |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                    |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |                   |
|---|-------------------|
| uso reale del suolo   | cemento           |
| elementi da conservare  | tessitura muraria |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>35</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3B2</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto, cemento  |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche e la sostituzione degli elementi di tamponamento del balcone.  
 Si prescrive altresì la ritinteggiatura dell'edificio mediante l'impiego di cromie consone al contesto dei nuclei antichi.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 36  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3B5 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 5                        | terziario - commerciale e direzionale                          |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| uso reale del suolo  | porfido o pavè ad opus incertum |
| elementi da conservare   |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                                 |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>37</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4B5</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco stollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche. Si prescrive altresì la rimozione delle tapparelle e la sostituzione di inferriate, pensilina retrostante, infissi dell'ingresso ai locali.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>38</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D1</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 1                               | servizi pubblici   |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 39  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D1 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 1                        | servizi pubblici   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| uso reale del suolo  | porfido o pavè ad opus incertum |
| elementi da conservare   |                                 |
| <input type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                                 |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 40  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 41  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                    |
|---|--------------------|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto |
| elementi da conservare  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                    |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco strollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 42  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D6 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                     |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |         |
|---|---------|
| uso reale del suolo   | cemento |
| elementi da conservare  |         |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>43</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>44</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*
                 
  *assenza manutenzione*
                 
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto                mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni        mc <input type="text"/><br>sovralzi                    mc <input type="text"/><br>ampliamenti              mc <input type="text"/><br>riconversioni              mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>45</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="33"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input checked="" type="checkbox"/> sostituzione con ricostruzione sullo stesso sedime | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura delle tettoie addossate al fabbricato.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 46  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3D2 |
| D                        | edifici di completamento                                       |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|                        |   |
|------------------------|---|
| uso reale del suolo    | asfalto   |
| elementi da conservare | capriate e tipologia del manto di copertura   |
|                        | <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco stollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 47  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2D2 |
| D                        | edifici di completamento                                    |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 48  |
| 1                        | edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo | 1A2 |
| A                        | edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali              |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                        |
|--|------------------------|
| uso reale del suolo  | acciottolato           |
| elementi da conservare   | forometrie, modanature |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                        |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 49  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2D2 |
| D                        | edifici di completamento                                    |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|  |             |
|--|-------------|
| uso reale del suolo  | acciotolato |
| elementi da conservare   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |             |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b style="text-align: center;">accessorio da sostituire</b><br/> <input type="checkbox"/> </div> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>50</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra            mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3                    mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto                mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni        mc <input type="text"/><br>sovralzi                    mc <input type="text"/><br>ampliamenti              mc <input type="text"/><br>riconversioni             mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>51</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|  |   |
|--|---|
| uso reale del suolo  | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare   | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco strollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche. Si prescrive altresì la sostituzione di infissi in alluminio e balaustre.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 52  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3D2 |
| D                        | edifici di completamento                                       |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| uso reale del suolo  | mattonella o cotto, asfalto |
| elementi da conservare   | portale, archi e pilastri   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                             |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione dell'intonaco strollato a rivestimento delle pareti esterne a favore di una finitura liscia o in pietra a vista.



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>53</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto                                      |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione dell'intonaco strollato a rivestimento delle pareti esterne a favore di una finitura liscia o in pietra a vista.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 54  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D6 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                     |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |      |
|--|------|
| uso reale del suolo  | orto |
| elementi da conservare   |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |      |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>55</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto                                      |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 56  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                            |
|--|----------------------------|
| uso reale del suolo  | mattonella o cotto, ghiaia |
| elementi da conservare   |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                            |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione dell'intonaco strollato a rivestimento delle pareti esterne a favore di una finitura liscia o in pietra a vista.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>57</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | mattonella o cotto                                      |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |   | 58  |
| 2                        | edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze | 2B2 |
| B                        | edifici a cortina   |     |
| 2                        | residenza   |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |            |
|--|------------|
| uso reale del suolo  | lastricato |
| elementi da conservare   |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |            |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> accessorio da sostituire<br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco stollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 59  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4B2 |
| B                        | edifici a cortina  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |            |
|--|------------|
| uso reale del suolo  | lastricato |
| elementi da conservare   |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |            |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco strollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |   | <b>60</b>  |
| 1                               | edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo | <b>1A1</b> |
| A                               | edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali              |            |
| 1                               | servizi pubblici  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati  | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni mc <input type="text"/><br>sovralti mc <input type="text"/><br>ampliamenti mc <input type="text"/><br>riconversioni mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>61</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|  |   |
|--|---|
| uso reale del suolo  | asfalto, lastricato                                     |
| elementi da conservare   | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco strollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 62  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3D2 |
| D                        | edifici di completamento                                       |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                    |
|--|--------------------|
| uso reale del suolo  | mattonella o cotto |
| elementi da conservare   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                    |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 63  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3D2 |
| D                        | edifici di completamento                                       |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |             |
|--|-------------|
| uso reale del suolo  | acciotolato |
| elementi da conservare   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |             |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>64</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |  |
|---|--|
| uso reale del suolo   | lastricato                               |
| elementi da conservare  | portale d'accesso all'area di pertinenza |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |  |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello strato di intonaco stollato posto come zoccolo lungo i lati prospicienti aree pubbliche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 65  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3E2 |
| E                        | edifici a corte  |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| uso reale del suolo    | cemento |
| elementi da conservare |         |

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 66  |
| 3                        | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | 3E6 |
| E                        | edifici a corte  |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                       |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |         |
|--|---------|
| uso reale del suolo  | cemento |
| elementi da conservare   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">accessorio da sostituire</div> <input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>67</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati  | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input checked="" type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text" value="416"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="416"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>68</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione della pensilina priva di valore storico-architettonico.



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>69</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum, prato                  |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>70</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D2</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 2                               | residenza  |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum, prato                  |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>71</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
  assenza manutenzione
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra           mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1                mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2                mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3                mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto             mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni       mc <input type="text"/><br>sovralzi                    mc <input type="text"/><br>ampliamenti              mc <input type="text"/><br>riconversioni            mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>72</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D4</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 4                               | secondario - attività produttive artigianali                 |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text" value="6.734"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="6.734"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle pensiline prive di valore storico-architettonico.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>73</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D4</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 4                               | secondario - attività produttive artigianali                 |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati  | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input checked="" type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text" value="981"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="981"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione della tettoia priva di valore storico-architettonico.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 74  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |                   |
|--|-------------------|
| uso reale del suolo  | giardino o aiuola |
| elementi da conservare   |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>75</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4B5</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|  |   |
|--|---|
| uso reale del suolo  | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare   | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la ritinteggiatura delle facciate esterne con cromie consone al contesto dei nuclei antichi.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>76</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4B5</b> |
| B                               | edifici a cortina  |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text" value="75"/><br>con gronda edificio n. <input type="text" value="75"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|  |  |
|--|--|
| uso reale del suolo  | <input type="text" value="porfido o pavè ad opus incertum"/> |
| elementi da conservare   | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |  |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text" value="546"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="546"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle nonché la sostituzione delle inferriate.



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>77</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D5</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle e delle saracinesche.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>78</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'obbligo d'impiego di coppi in laterizio per la copertura del fabbricato.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>79</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D5</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti  | planimetria e allineamenti prefissati  |
|---|--|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text" value="80"/><br>con gronda edificio n. <input type="text" value="80"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |         |
|---|---------|
| uso reale del suolo   | cemento |
| elementi da conservare  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text" value="135"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text" value="135"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione di tapparelle e saracineshe.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>80</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D5</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 5                               | terziario - commerciale e direzionale                        |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | cemento   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione della recinzione.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>81</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralti      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura dell'edificio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 82  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D2 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 2                        | residenza  |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |         |
|---|---------|
| uso reale del suolo   | cemento |
| elementi da conservare  |         |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive l'impiego di coppi in laterizio per la copertura dell'edificio.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>83</b>  |
| 3                               | edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni | <b>3D1</b> |
| D                               | edifici di completamento                                       |            |
| 1                               | servizi pubblici   |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | porfido o pavè ad opus incertum                         |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle pensiline prive di valore storico-architettonico.

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 84  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D6 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                     |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|   |                   |
|---|-------------------|
| uso reale del suolo   | giardino o aiuola |
| elementi da conservare  |                   |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |                   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni



## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>85</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 86  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D6 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                     |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

*in buono stato*     
  *assenza manutenzione*     
  *in stato di degrado*

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>87</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>88</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>89</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 |  | 90  |
| 4                        | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | 4D6 |
| D                        | edifici di completamento                                     |     |
| 6                        | accessori alla residenza                                     |     |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

### stato di conservazione

|  |         |
|--|---------|
| uso reale del suolo  | asfalto |
| elementi da conservare   |         |
| <input type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i> |         |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">accessorio da sostituire</div> <input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato esistente

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>SAN VIGILIO - isolato 10</b> |  | <b>91</b>  |
| 4                               | edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione | <b>4D6</b> |
| D                               | edifici di completamento                                     |            |
| 6                               | accessori alla residenza                                     |            |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti   | planimetria e allineamenti prefissati   |
|--|---|
| variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input type="text"/><br>con gronda edificio n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input type="text"/><br><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

### stato di conservazione

|   |   |
|---|---|
| uso reale del suolo   | asfalto   |
| elementi da conservare  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado |   |

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione  | nuovi volumi   |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> | sostituzione mc <input type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input type="text"/><br>sovralzi      mc <input type="text"/><br>ampliamenti      mc <input type="text"/><br>riconversioni      mc <input type="text"/><br><b>totale mc</b> <input type="text"/> |

### prescrizioni

## Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

### fabbricato in progetto

|                          |    |
|--------------------------|----|
| SAN VIGILIO - isolato 10 | 92 |
|                          |    |
|                          |    |
|                          |    |

### variazioni di quota e planivolumetriche

| quote imposta e allineamenti  | planimetria e allineamenti prefissati  |
|---|--|
| variazione quota <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> | variazione planimetrica <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> vedi planivolumetrico<br>muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/><br>con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> |
| Edificio di nuova costruzione.  | Edificio di nuova costruzione.   |

### stato di conservazione

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| uso reale del suolo    | da definire |
| elementi da conservare |             |

in buono stato     
  assenza manutenzione     
  in stato di degrado

### volumi

| volumi inutilizzati   | volumi da sostituzione   | nuovi volumi  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> recupero totale<br><input type="checkbox"/> piano terra      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 1      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 2      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> piano 3      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><input type="checkbox"/> sottotetto      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> | sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><hr/> <b>accessorio da sostituire</b><br><input type="checkbox"/> | nuove costruzioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>sovralzi      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>ampliamenti      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br>riconversioni      mc <input style="width: 50px;" type="text"/><br><b>totale mc</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### prescrizioni

E' consentita l'edificazione di un edificio residenziale per una slp non superiore a 666 mq. Il fabbricato di nuova realizzazione dovrà essere costruito su due piani fuori terra ed avere altezza massima non superiore a 6,00 m (ovvero 7,50 m in caso di ultimo solaio non orizzontale) computata in ordine ai parametri generali delle NTA di piano. L'edificazione dovrà rispettare i sedimi individuati graficamente dalla tavola operativa del planivolumetrico. Per quanto attiene all'impiego dei materiali costruttivi e di finitura, il progetto dovrà osservare le prescrizioni di cui alle NTA dei NAF. Le caratteristiche dell'impianto (rapporto vuoto-pieno, distribuzione delle forometrie e loro dimensione) dovranno essere in assonanza alla tradizione storica locale.

Le possibilità edificatorie assentite sono subordinate alla cessione gratuita a favore dell'Amministrazione Comunale degli spazi per servizi pubblici in previsione (vedasi PdS del PGT) e contenute, così come le aree per il nuovo insediamento residenziale, nell'apposito perimetro di cui alle tavole grafiche del PdR del PGT.