



COMUNE DI CONCESIO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REVISIONE GENERALE


PIANO DELLE REGOLE

A29 NAF

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

SANT'ANDREA, ISOLATO 28

PROGETTISTA
Pian. ALESSIO LODA



Planum

Studio Tecnico Associato **Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: planumstudio.it

email: info@planumstudio.it - pec: pec@pec.planumstudio.it

P.IVA - C.F.: 03871130989

COMMITTENTE

COMUNE DI CONCESIO

Piazza Paolo VI n. 1

CAP - 25062 - CONCESIO (BS)

Tel. 030 284000

pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

P.IVA - C.F.: 00350520177

Sindaco: AGOSTINO DAMIOLINI

Responsabile Area Tecnica: FLAVIA GUSBERTI

CODICE COMMESSA: 081CNC

FASE: 02-VAS

REVISIONE: 00


DATA: NOVEMBRE 2021

SCALA 1:1000

A29 NAF

NAF: Sant'Andrea

Isolato: 28



Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		1
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	3E2
E	edifici a corte	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
 assenza manutenzione
 in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		2
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	4D6
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
 assenza manutenzione
 in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		3
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	3D4
D	edifici di completamento	
4	secondario - attività produttive artigianali	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	ghiaia
elementi da conservare	inferriate
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle inferriate a piano terra, nonché lo spostamento dei condizionatori su fronte interno.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		4
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	3D2
D	edifici di completamento	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato
 assenza manutenzione
 in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione della pensilina a copertura della terrazza al primo piano sul lato prospiciente il fronte strada.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		5
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	3D4
D	edifici di completamento	
4	secondario - attività produttive artigianali	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralzi mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>

prescrizioni

Si prescrive lo spostamento del condizionatore su lato non visibile da via pubblica.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		6
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale	sostituzione mc <input type="text"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/>	accessorio da sostituire	sovralti mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/>		riconversioni mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/>		totale mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/>		
totale mc <input type="text"/>		

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		7
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>

stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento, asfalto
elementi da conservare	forometrie
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		8
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2C2
C	edifici d'angolo	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	asfalto, cemento
elementi da conservare	forometrie
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b style="text-align: center;">accessorio da sostituire <input type="checkbox"/> </div>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		9
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato *assenza manutenzione* *in stato di degrado*

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		10
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale	sostituzione mc <input type="text"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/>	accessorio da sostituire	sovralti mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/>		riconversioni mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/>		totale mc <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/>		
totale mc <input type="text"/>		

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		11
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	forometrie
<input type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/> </div>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralzi mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		12
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2B2
B	edifici a cortina	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>

stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento, giardino
elementi da conservare	tessitura muraria
<input type="checkbox"/> in buono stato <input checked="" type="checkbox"/> assenza manutenzione <input type="checkbox"/> in stato di degrado	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		13
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	4D6
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con gronda edificio n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input style="width: 50px;" type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input style="width: 50px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>

stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento
elementi da conservare	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>	sostituzione mc <input style="width: 50px;" type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> sovralti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> ampliamenti mc <input style="width: 50px;" type="text"/> riconversioni mc <input style="width: 50px;" type="text"/> totale mc <input style="width: 50px;" type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		14
4	edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione	4D2
D	edifici di completamento	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo

elementi da conservare

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		15
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2D6
D	edifici di completamento	
6	accessori alla residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	cemento, ghiaia
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> in buono stato <input type="checkbox"/> assenza manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> in stato di degrado	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text" value="842"/> totale mc <input type="text" value="842"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		16
3	edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni	3D2
D	edifici di completamento	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	ghiaia, cemento
elementi da conservare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>in buono stato</i> <input type="checkbox"/> <i>assenza manutenzione</i> <input type="checkbox"/> <i>in stato di degrado</i>	

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> <hr/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>

prescrizioni

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Concesio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

fabbricato esistente

SANT'ANDREA - isolato 28		17
2	edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze	2D2
D	edifici di completamento	
2	residenza	

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti	planimetria e allineamenti prefissati
variazione quota <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico con colmo edificio n. <input type="text"/> con gronda edificio n. <input type="text"/>	variazione planimetrica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vedi planivolumetrico muratura perimetrale n. <input type="text"/> con corpo di fabbrica n. <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

stato di conservazione

uso reale del suolo	ghiaia, lastricato	
elementi da conservare	tessitura muraria	
<input checked="" type="checkbox"/> in buono stato	<input type="checkbox"/> assenza manutenzione	<input type="checkbox"/> in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati	volumi da sostituzione	nuovi volumi
<input type="checkbox"/> recupero totale <input type="checkbox"/> piano terra mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 1 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 2 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> piano 3 mc <input type="text"/> <input type="checkbox"/> sottotetto mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>	sostituzione mc <input type="text"/> accessorio da sostituire <input type="checkbox"/>	nuove costruzioni mc <input type="text"/> sovralti mc <input type="text"/> ampliamenti mc <input type="text"/> riconversioni mc <input type="text"/> totale mc <input type="text"/>

prescrizioni